





Legenda

- Indagini geofisiche a stazione singola HVSR
- ▲ Sezioni topografiche considerate

Fattore di amplificazione litologico
T1 (Fa 0.1-0.5 sec) = 1.6
(Fa 0.5-1.5 sec) = 1.3
Se rosso = Valutazione insufficiente rispetto alla Normativa Nazionale

Fattore di amplificazione morfologico
Fa (1.1 - 1.2)
Fa (1.2 - 1.3)
Fa (1.3 - 1.4)
Fa (1.4 - 1.5)

 **COMUNE DI VILLA DI SERIO**
Provincia di Bergamo 

Analisi e valutazione degli effetti sismici di sito finalizzata alla definizione dell'aspetto sismico nel piano di governo del territorio.
ai sensi della D.G.R. N.8/1566 del 22-12-2005
modificata dalla D.G.R. N. 8/7374 del 28-05-2008

Tav. 3
Carta del livello di protezione nei confronti dei fenomeni di amplificazione sismica locale (Carta del fattore di amplificazione Fa)
Scala 1:5.000





data: marzo 2011
redatto da:
Dott. Geol. Gianluigi Nozza OGL 984
Dott. Geol. Michela Pecchio OGL 1075
Gianluigi Dr. Nozza
Geologo
Via Crocefisso 37F - 24123 Bergamo (BG)
Telefono/Fax: 035-683195 -
eMail: gianluigi.nozza@terraqua.it
eMail: michela.pecchio@terraqua.it
Michela Dr. Pecchio
Geologa